


# O FORJAMENTO É A MAIS ANTIGA FORMA DE CONFORMAÇÃO E BENEFICIAMENTO DOS METAIS







#### **FORJAMENTO**

Operação de conformação mecânica para dar forma aos metais através de martelamento ou esforço de compressão.

#### Pode ser feita:

- A QUENTE;
- A MORNO;
- A FRIO.







#### **FORJAMENTO SIMPLES**

#### Operações Básicas


- Corte da Matéria Prima: serra, disco abrasivo, cisalhamento, chama, etc.;
- Aquecimento : feito em fornos a óleo, gás, elétricos, etc, a uma temperatura adequada para facilitar a deformação;
- Conformação: pode ser feita em mais de uma operação
- algumas preparatórias usando-se forjamento aberto ou em matrizes fechadas;
- Rebarbamento: remoção do material que normalmente fica em excesso na peça;
- Acabamento : limpeza e tratamento.




# CONFORMAÇÃO

### Conformação Intermediária

São operações preparatórias do material para a conformação final.








# ESTÁGIOS INTERMEDIÁRIOS


b)

São as conformações intermediárias da peça.






# CONFORMAÇÃO FINAL






# REBARBAÇÃO



# INSTITUTO FEDERAL SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES DE SANTA CATARINA CONFORMAÇÃO DO FORJAMENTO




# INSTITUTO FEDERAL SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES DE CONFORMAÇÃO DO FORJAMENTO


#### Dobramentos intermediários - forjamento de Virabrequins






















alongamento da peça e redução de secção


sem alongamento nem redução da seção

com defasagem





#### TIPOS DE FORJAMENTO

#### Em matriz aberta




**Ferramentas** 










# MATRIZ ABERTA
































# FORJAMENTO EM MATRIZ FECHADA



















PEÇA FORJADA




# MATRIZ FECHADA






## **FORJAMENTO**

#### QUENTE - MORNO - FRIO





**FORJAMENTO QUENTE** 



#### Martelos:


- de queda livre : acionados por correia ou tábua;
- mecânicos;
- pneumáticos.

alta taxa de deformação alta energia, limitada pela energia cinética do martelo


#### Prensas:

- mecânicas;
- · hidráulicas.

capacidade de deformação controlada pelo curso e força disponível em determinadas posições




Principal components of a vertical counterblow hammer with a steam-hydraulic actuating system




Double-frame power hammer used for opendie forging

# INSTITUTO FEDERAL


# MARTELO COM TÁBUA






# INSTANCE ARTELO

# DE QUEDA LIVRE











#### Operação da Prensa Excêntrica Mecânica










# Defeitos em Peças Forjadas

#### **Trincas**

- -Superficiais
- -Na rebarba
- -Internas
- Falta de redução
- Incrustação de óxidos
- Descarbonetação e queima
- Gotas frias





#### Tolerâncias e Acabamento


- A qualidade de trabalho entre IT 8 e IT 13
- Já a rugosidade da superfície (Ra) dos produtos, varia entre 0,3 e 3,5 μm.



# **PROJETO**

O projeto se baseia nas informações iniciais do que se deseja produzir.

#### - DESENHO DA PEÇA :



AÇO ABNT 4130, COMO FORJADO, 30.000 PEÇAS

- MATERIAL, TRATAMENTOS, Nº DE PEÇAS, ETC.




# FATORES QUE DETERMINAM A OPÇÃO PELO FORJAMENTO

Material
Tamanho do lote
Forma
Redução de peso
Integridade do produto



# FORJADOS X FUNDIDOS






- Mais resistentes
- Possuem microestrutura mais refinada
- Mais confiáveis (menos defeitos)
- Mais baratos para grandes lotes
- Suas plantas de produção são mais adaptáveis a diferentes produtos



# FORJADOS X USINADOS





- Maior flexibilidade quanto ao tamanho da peça, já que não existe limitação com respeito ao tamanho da placa ou barra disponível
- Grãos orientados com respeito à forma aumentando a resistência no sentido de solicitação
- Uso mais econômico e ambiental dos materiais
- Menor número de operações