

Ci teniamo ad informarLa che se a seguito delle misurazioni che il Centro di Assistenza effettuerà durante il controllo preliminare lo stato tecnico dell'accoppiamento sopra menzionato dovesse risultare pienamente conforme a quello di fabbricazione, sarà possibile rimandare l'esecuzione di questo intervento, pur sempre obbligatorio, in un momento successivo.